


# **Frostschutz Prüfer**

## für Scheibenwasch- anlage



## Antifreeze protection tester for windscreens washer systems

Bed  
Ansä  
Sovi  
das  
Skal  
Flüs

**ungsanleitung**  
Ball zusammendrücken.  
Flüssigkeit ansaugen, dass  
ometer frei aufschwimmt. Die  
ort ablesen, wo sie aus dem  
keitsspiegel herausragt.

**Operating instructions**  
Squeeze the suction ball.  
Take in so much liquid that the areometer floats freely. Read off the scale at the point where it protrudes from the level of the liquid.

**Handlei-**  
Aanzuig-  
Zoveel v-  
de areon-  
schaalve-  
boven de

**Istruzioni per l'uso**  
Comprimere il pallone d'  
Aspirare acido finché l'a-  
galleggia liberamente. L'a-  
nel punto in cui esce da  
liquido.

**Instrucciones de servicio**

- Comprimir el balón de aspiración.
- Aspirar líquido hasta que el areómetro flote libremente. Leer la escala en la parte donde sobresale el nivel de líquido.

- Instruções de serviço**
- Apertar a esfera de sucção.
- Aspirar uma quantidade de líquido até que o areómetro flutue livremente.
- Considerar o valor que se observa na escala acima do nível do líquido.

**Betjeningsvejledning**  
Tryk indsugningsbolden sammen  
Sug så megen væске op, at aero  
flyder frit på overfladen. Aflæs  
skalaen, der hvor den rager ud af  
væskeoverfladen.

**Bruksanvisning**  
Tryck ihop sugbollen  
Sug upp så mycket du  
flyter upp fritt. Läs av  
där den sticker upp

**Bruksanvisning**  
Trykk sugeballen sammen.  
Sug opp så mye væske at aerometeret flyter fritt. Les av skalaen der hvor den rager ut over væskenvivået.

**gefo® w**  
[www.gefo.de](http://www.gefo.de)

**Refraktometer**  
Art.Nr.  
2600 Frostschutz °C Ethylenglycol,  
Propylenglycol, Akkusäure, Brix  
2710 Brix 0-10 %

2720 Brix 0-20 %  
2730 Brix 0-32 %  
2735 Brix 0-50 %  
2740 Brix 28-62 %  
2750 Brix 40-82 %  
2760 Brix 58-92 %, 38-43°Bé, 17-27% W

2770 Brix 0-90%  
2780 Brix 0-10% mit ATK\*)  
2790 Brix 0-32% mit ATK\*)  
2810 Salz 0-100 %  
2820 Salz 0-28 %  
2830 Salz 0-100 % mit ATK\*)  
2900 Oechsle 0-140, %mash Sacch 0-32  
"KMW Babo 0-26,5  
2920 Protein 0-12g/dl, 1,000-1,050sg,  
1,3330-1,3600 RI

2930 Protein 0-12g/dl, 1,000-1,050sg,  
1,3330-1,3600 RI mit ATK\*)  
2950 nd 1,30-1,700, Brix 0-95%

2960 nd 1,30-1,81

\*)Automatische Temperatur Kompenstation

**Dichitemeßgeräte:**  
Frostschutzprüfer  
1100 glycomat Ethylenglycol  
3100 glycomat Propylenglycol  
5100 coldomat Ethylenglycol  
5500 w für die Scheibenwaschanlage

Akkusäureprüfer  
6000 minitop, Teilung 0,02 g/cm<sup>3</sup>  
6300 centra, Teilung 0,01 g/cm<sup>3</sup>  
6500 s, Teilung 0,005 g/cm<sup>3</sup>  
6600 s/th, Teilung 0,005 mit Thermometer

6000 minitop, Teilung 0,02 g/cm<sup>3</sup>  
6300 centra, Teilung 0,01 g/cm<sup>3</sup>  
6500 s, Teilung 0,005 g/cm<sup>3</sup>

6600 s/th, Teilung 0,005 mit Thermometer  
Evaluallaktiká mptoreíte ve topotethetíste  
mia pívnakida anaforás tou  
mésou antípsukt. prostaíasi pou  
xristimopoiéite. Diarmopfóste mýgmatu  
súmfawma me to píroíon gis díaphoréos  
thetaíkrosíes (p. x. -20°C, -30°C h  
-40°C) kai metrítate ta mýgmatu me tñ  
klímaka pívnakótaç.

B vachele alpterativiye možno  
tajuke sostaviti spravočnuyu tablicu  
dля každogo antifrizi. Prigotovite  
smesi dlya razlichnoj temperatury  
(napr., -20°C, -30°C ili -40°C) i  
izmerite ih po skalam za gustinu.

En dođu ölçüm sonucunu  
sadece +20°C sıvi isisinda  
Me tñ boñthetia autón tñm píroíete  
va kaðhoríste tñn akribh antipuktički  
prostaasia.

Tochne rezul'tati izmerenij možno  
poluchit' tolyo pri temperaturie  
epitugxanite me ñermon. ugrou +20°C  
(ñermon. proðoia).

**FIN**

Käyttöohje  
Paina impallo kokoon.  
Ime nestettä niin paljon, että areometri  
nousee vapaasti pintaan. Lue asteikko  
siitä kohdasta, missä se pistää ulos  
nesteenpinnasta.

Tarkasta isopropaani/metanolis-  
vesiseosten pakkassuoja  
tuuliasinpyyhkimien tavallisten  
pakkasneiden mukaisesti.

Nämä pakkasne-vesiseokset  
ovat tiheydelän alle 1,000 g/ccm  
- noin 0,920 g/ccm. Jäähdytinkierron  
pakkasneesteihies on sitä vastoin  
yli 1,000 g/ccm - noin 1,080. Siten  
tarvitset näihin alueisiin kaksi erilaista  
mittauslaitetta.  
Gefo w -laitetta käytetään  
tuuliasinpyyhkimien pesunesteen  
pakkassuojausen mittaukseen.

**Pakkassuojan näyttö**  
yli -20°C = vihreä alue  
alle -20°C = punainen alue

Eri valmistajien pakkasneesteet/  
jäätymisenestaineet eroavat  
tiheydelän ja toiminta-varmuudeltaan.  
Siten mittauslaitte voi antaa vain  
viiteen tilanteesta. Varmista siksi, että  
annostellessasi pysty vihreän alueen  
rajoissa.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää  
apuna pakkasneeste valmistajan  
viitearvotaulukoa. Valmista tuotesta  
eri lämpötiloilta (esim. -20°C, -30°C tai  
-40°C) tarkoituutta seoksia ja mittaa ne  
tiheysasteikolla.  
Näiden arvojen perusteella voit sitten  
määrittää tarkan pakkassuojan.

**Tiheysnäyttö**  
**1,000 – 0,920 g/ccm**

**jaottelu 0,005 g/ccm**

Tarkat mittaustulokset saat vain  
nesteen lämpötilan ollessa +20°C  
(viitearvolämpötila).

Dokładne wyniki pomiarowe uzyskuje  
się tylko przy temperaturze cieczy +20°C  
(temperatura odniesienia).

**PL****Instrukcja obsługi**

Ścisnąć gruszkę. Pobrać tyle cieczy, aby  
areometr mógł w niej swobodnie pływać.  
Odczytać skalę na poziomie lustra cieczy.

**Przyrząd sprawdza skuteczność**

ochrony przed zamazaniem wodnych  
mieszanych izopropanolu i metanolu,  
które są oferowane w handlu jako środki  
mrozochronne do spryskiwaczy szyb.

**Gęstość tych mieszanin wody i środków**

mrozochronnych jest mniejsza niż 1,000  
g/cm<sup>3</sup> i osiąga ok. 0,920 g/cm<sup>3</sup>. Natomiast  
gęstość mrozochronnych w układzie  
chłodzenia leży powyżej 1,000 g/cm<sup>3</sup> i  
osiąga ok. 1,080 g/cm<sup>3</sup>. Z tego powodu  
dla obu tych zastosowań potrzebne są  
dwa różne przyrządy pomiarowe.

Przyrząd gefo w w sługi do pomiaru  
mrozochronności płynu w  
spryskiwaczach szyb.

**Wskaźnik ochrony**

ponad -20°C = zakres zielony

poniżej -20°C = zakres czerwony

**Indikace mrazuvzdornosti**

nad -20°C = zelená zóna

pod -20°C = červená zóna

**Środki mrozochronne różnych**

producentów mają różną gęstość  
i różny stopień ochrony przed  
zamazaniem. Dlatego wskazania  
przyrządu pomiarowego należy traktować  
orientacyjnie. Przy dozowaniu należy w  
miarę możliwości pozostać w zielonym  
zakresie wskaźnika.

**Alternatywnie**

można sporządzić tabelę

referencyjną dla własnego środka

mrozochronnego. Po sporządzeniu

odpowiednich mieszańca produktu dla

różnych temperatur (np. -20°C, -30°C lub

-40°C), należy zmierzyć ich gęstość.

Na podstawie tak uzyskanych wartości

można dokładnie ustalić skuteczność

ochrony przed zamazaniem.

**Wskaźnik gęstości**

1,000 – 0,920 g/ccm

dílek na stupnici 0,005 g/ccm

**Dokładne wyniki pomiarowe uzyskuje**

się tylko przy temperaturze cieczy +20°C

(temperatura odniesienia).

**CZ****Návod k obsluze**

Sťačte sací balónek.

Nasajte tolík kapalinu, aby se areometr  
volně nadnášel. Údaj na stupnici  
odečtěte v místě, kde stupnice vyčívá  
z kapalin.

**Przyrząd sprawdza skuteczność**

ochrony przed zamazaniem wodnych  
mieszanych izopropanolu i metanolu,  
które są oferowane w handlu jako środki  
mrozochronne do spryskiwaczy szyb.

**Gęstość tych mieszanin wody i środków**

mrozochronnych jest mniejsza niż 1,000  
g/cm<sup>3</sup> i osiąga ok. 0,920 g/cm<sup>3</sup>. Natomiast  
gęstość mrozochronnych w układzie  
chłodzenia leży powyżej 1,000 g/cm<sup>3</sup> i  
osiąga ok. 1,080 g/cm<sup>3</sup>. Z tego powodu  
dla obu tych zastosowań potrzebne są  
dwa różne przyrządy pomiarowe.

Przyrząd gefo w w sługi do pomiaru  
mrozochronności płynu w  
spryskiwaczach szyb.

**Wskaźnik ochrony**

ponad -20°C = zakres zielony

poniżej -20°C = zakres czerwony

**Indikace mrazuvzdornosti**

nad -20°C = zelená zóna

pod -20°C = červená zóna

**Mrazuvzdorné prostředky různých**

prodejců mají různou gęstość  
i různý stopień ochrony przed  
zamazáním. Dlatego wskazania  
przyrządu pomiarowego należą do  
orientacyjnych. Przy dozowaniu należy w  
miarę możliwości pozostać w zelené zóně  
zakresie wskaźnika.

**Alternativně**

možno vytvořit referenční tabulku Vašeho

mrazuvzdorného prostředku. Připravte si

u příslušného produktu směsi pro různé

teploty (např. -20°C, -30°C nebo -40°C)

a změřte je pomocí stupnice hustoty.

Nákladě této hodnot potom můžete

stanovit přesnou mrazuvzdornost.

**Indikace hustoty**

1,000 – 0,920 g/ccm

dílek na stupnici 0,005 g/ccm

**Přesných výsledků měření dosáhneme**

pouze při teplotě kapaliny +20°C

(základní teplota).

**H****Kezelési útmutató**

Nyomja össze a felszívó labdát.

Nasajte tolík kapaliná, aby se areometr  
volně nadnášel. Údaj na stupnici  
odečtěte v místě, kde stupnice vyčívá  
z kapalin.

**Przyrząd sprawdza skuteczność**

ochrony przed zamazaniem wodnych  
mieszanych izopropanolu i metanolu,  
które są oferowane w handlu jako środki  
mrozochronne do spryskiwaczy szyb.

**Gęstość tych mieszanin wody i środków**

mrozochronnych jest mniejsza niż 1,000  
g/cm<sup>3</sup> i osiąga ok. 0,920 g/cm<sup>3</sup>. Natomiast  
gęstość mrozochronnych w układzie  
chłodzenia leży powyżej 1,000 g/cm<sup>3</sup> i  
osiąga ok. 1,080 g/cm<sup>3</sup>. Z tego powodu  
dla obu tych zastosowań potrzebne są  
dwa różne przyrządy pomiarowe.

Przyrząd gefo w w sługi do pomiaru  
mrozochronności płynu w  
spryskiwaczach szyb.

**Wskaźnik ochrony**

ponad -20°C = zakres zielony

poniżej -20°C = zakres czerwony

**Indikace mrazuvzdornosti**

nad -20°C = zelená zóna

pod -20°C = červená zóna

**Mrazuvzdorné prostředky různých**

prodejců mají různou gęstość  
i různý stopień ochrony przed  
zamazáním. Dlatego wskazania  
przyrządu pomiarowego należą do  
orientacyjnych. Przy dozowaniu należy w  
miarę możliwości pozostать w zelenej zónie  
zakresie wskaźnika.

**Alternativně**

možno vytvořit referenční tabulku Vašeho

mrazuvzdorného prostředku. Připravte si

u příslušného produktu směsi pro různé

teploty (např. -20°C, -30°C nebo -40°C)

a změřte je pomocí stupnice hustoty.

Nákladě této hodnot potom můžete

stanovit přesnou mrazuvzdornost.

**Indikace hustoty**

1,000 – 0,920 g/ccm

dílek na stupnici 0,005 g/ccm

**Přesných výsledků**